Návod k použití

Digitální číselník 280-40

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Používejte tento úchylkoměr pouze k určenému účelu.

1 Přihrádka na baterie
2 zobrazit
3 Výstup dat
4 tlačítko mm/palec
5 tlačítko ZERO
6 tlačítko ON/OFF
7 upnutí
8 Měřící čepy
9 Měřicí vložka

Technické údaje

Rozsah měření	0-0,5” / 12,7 mm
rezoluce	0,0005” / 0,01 mm
přesnost	0,001” / 0,02 mm
Opakovatelnost	0,0005” / 0,01 mm
Měřicí systém	Kapacitní
zobrazit	LCD (11 mm)
baterie	CR2032, 3V lithium
Výdrž baterie	cca 1 rok
Provozní teplota	0-40 °C
Maximálně relativní Vlhkost	80 %

Vlastnosti

ON/OFF Zapíná a vypíná číselník.
NULA Nastaví úchylkoměr na nulu v jakékoli poloze. Přepíná mezi metrickým
mm/palec (mm) a palcovým (palec) měřicím systémem.

Výstup dat

Datové připojení SPC (kabel není součástí dodávky).

Výměna baterie

Vytáhněte držák baterie z úchylkoměru a vyhoďte starou baterii. Vložte novou baterii kladným pólem nahoru a zasuňte přihrádku zpět do úchylkoměru.

čištění

Číselník očistěte čistým měkkým hadříkem, například hadříkem z mikrovlákna.
Nečistěte rozpouštědly ani neponořujte do vody.

Resetovat

Chcete-li úchylkoměr resetovat, vyjměte baterii z úchylkoměru a po 30 sekundách ji znovu vložte.

Odstraňování problémů

1 Ukazatel číselníku ukazuje nesprávné hodnoty; Resetujte číselník vyjmutím baterie a jejím opětovným vložením po 30 sekundách.

2 Žádná indikace na displeji: Zkontrolujte kontakty baterie nebo vyměňte baterii.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Zabraňte jakémukoli nárazu na číselník.
- Nerozebírejte.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte při velmi vysokých nebo nízkých okolních teplotách.
- Vyhněte se vysokému napětí a silným magnetickým polím.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako je aceton nebo benzen.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Na zařízení nepoužívejte zařízení pro elektrické podepisování.

Likvidace - Pozor: ohrožení životního prostředí!

Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí. Na konci své životnosti musí být číselníkový úchylkoměr vrácen do dostupných systémů zpětného odběru a sběru. Toto zařízení obsahuje nedobíjecí lithiovou baterii. Pokud je baterie vybitá, nesmí se likvidovat s domovním odpadem! Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Baterie/akumulátorové baterie odevzdávejte v obchodech nebo použijte jejich systémy zpětného odběru a sběru. Vybité baterie vhazujte pouze do určených nádob a zakryjte póly lithiových baterií.

EU prohlášení o shodě

Tento úchylkoměr splňuje platné směrnice EU.

HITEC Messtechnik GmbH
Zimmerbachstr. 45 | 74676 Niedernhall-Waldzimmern | Německo
info@hitec-messtechnik.de | www.hitec-messtechnik.de

Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice
tel: +420 389 042 111
e-mail: pristroje@kubousek.cz
www.kubousek.cz