

Volitelné příslušenství pro výškoměry a orýsovací přístroje



Center master



Přípevnění hloubkoměrného doteku



Elektrický kontaktní snímač
900872

Volitelné příslušenství pro výškoměry a orýsovací přístroje

Volitelné příslušenství pro výškoměry a orýsovací přístroje, které mohou být používány při různých měřicích úlohách.

- Pro použití v různých aplikacích jsou dostupná různá příslušenství pro výškoměry a orýsovací přístroje.

Center master

Obj. č.	Vhodné výškoměry a orýsovací přístroje	Poznámka	Měřitelný průměr otvoru
951144	192-130, 192-131, 192-132, 192-133 192-613-10, 192-614-10, 192-615-10	Center master (9 x 9 mm)	1-38 mm
	514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107 570-302, 570-304		
	192-663-10, 192-664-10, 192-665-10		
	514-108, 514-109		

Hloubkoměrný dotek pro výškoměry

Obj. č.	Vhodné výškoměry a orýsovací přístroje	Poznámka
900764	192-130, 192-131, 192-132, 192-133 192-613-10, 192-614-10, 192-615-10	Hloubkoměrný dotek pro výškoměry (9 mm x 9 mm)
	514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107 570-302, 570-304	
	192-663-10, 192-264-10, 192-665-10 514-108, 514-109	
900878	570-227, 570-244 506-207, 506-208	Hloubkoměrný dotek pro výškoměry (12,7 mm x 6,35 mm)
	192-150, 192-151, 192-152	
	192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 570-312, 570-313, 570-314	
	192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10 570-248	

Elektrický kontaktní snímač

Obj. č.	Vhodné výškoměry a orýsovací přístroje	Poznámka
900872	Pro všechny výškoměry na žulové desce. Pro elektricky vodivé součásti s dostatečnou kontaktní plochou.	Tento snímač eliminuje chyby způsobené bezdotykovým posuvem s obrobkem během měření.